

お見積書

住所 〒

作成日

1 / 2

氏名

合計金額 円

登録番号		型式指定	15421	類別区分	0013
車名・型式	フィールダ - 5DワゴンNZE141 X 1500	初度登録年月	平成19年10月		
車台番号	NZE141-	走行キロ			
エンジン型式	1NZ-FE型(2WD)	カラーコード	209		
		トリムコード	12		

コード	修理項目/部品名称	修理方法/部品番号	部品価格(円)	工賃(円)
0010	フロントカバー(トウズミ)	取替	59,700	7,000
0020	フロントラインホスメント	取替	17,800	
0025	フロントエネキアブソーバ	取替	7,000	
0050	右フロントサスペンション	取替	1,610	
0120	フロントピストン	取替	440	
0121	フロントマウントブラケット	取替	340	
0200	ラジエタグリルASSY	取替	18,500	700
0280	フロントピストン	取替	110	
0402	左ヘッドランプユニット	脱着修理		40,000*
0452	右ヘッドランプユニット	取替	47,200	3,500
0600	フット	取替	38,100	2,800
0605	左フットヒンジ	取替	1,980	700
0608	右フットヒンジ	取替	1,980	
0612	フットロック	取替	2,960	
0635	フットサスペンションシル	取替	2,440	
0690	エンジンサービスマニュアル	取替	230	
0692	クレーサースコーションラベル	取替	270	
0730	クッション	取替	360	
0800	左フロント	修理		7,000 #
1000	右フロント	取替	31,500	6,300
1002	右フロントライク	取替	5,200	
1016	右フロントライクリテーナ	取替	200	
1171	右クリップ	取替	180	
1410	左ラジエタサスペンション	修理		4,900 #
1420	右ラジエタサスペンション	取替	6,300	14,000
1422	右フロントステイ	取替	540	
1424	右フロントアームマウントブラケット	取替	720	
1430	フロントクロスメンバ	取替	17,300	14,000
1434	ラジエタアツパサスペンション	取替	7,400	
1600	右フロントエプロン	修理		4,200 #
次頁		ページ小計	270,360	105,100

どのような作業内容でしょうか？
 過剰な修理費だと判断します。
 適正金額をご再考ください。

ボンネットロックサポートブレース
 が入っておりませんが計上をお忘れ
 ですか？
 見積ソフトの工賃の反映が適切にな
 されませんが大丈夫ですか？

お見積書

作成日

2 / 2

コード	修理項目／部品名称	修理方法／部品番号	部品価格(円)	工賃(円)
1602	右Fr7エンジン7°フロント	取替	6,000	
1608	右Fr7エンジン7°フロントN0.5	取替	360	
1700	エンジンカバー-フロント	取替	14,800	
3100	右Fr7アパレル(中古)	取替	32,690	28,000*#
3200	右Fr7アベルトル	取替	0,000	
3330	右Fr7アウエザストリツ	取替		
3337	右Fr7アパレルクッション	取替		
3399	右Fr7アパザ	取替		2,100*#
3463	右 サイトマットガードリテーナ2	取替	900	
3466	右 グロメツ	取替	90	
3500	右Rr7アパレル 付属品	脱着		7,000 #
3600	右Rr7アベルトル	取替	2,990	
	塗装費用			122,200
	ショートパーツ		2,000	
ページ小計			75,600	159,300

見積ソフトに収録されている金額と大幅に
 異なりますがどのような根拠でこの金額に
 なったのでしょうか？
 適正な金額をご再考ください。

小計		
課税額計		
消費税		
合計		